

# **ASRock Z690M i5-13600KF RX-6650-XT - (virtualsmc efend: 0 authenticated restart support is unavailable)**

**Post by "TriXoX" of Mar 13th 2023, 8:49 pm**

Danke.

Puh.

Habe die ersten beiden Dinge gepackt.

SATA auf AHCI

XHCI:Hand Off: Enables

Den Rest finde ich nicht...

Wo finde ich das? Und wie geht es dann weiter?

- HPET ggf. auf 64Bit einstellen
- XHCI-Mode : Auto
- EHCI-Hand Off : Enabled
- VT-D falls vorhanden : Disable
- Powermanagement ggf. auf S3 only stellen
- Jedes ggf. vorgenommene Overclocking ausschalten
- Secure Boot : Disable
- Fast Boot / Hardware Fast Boot: Disable
- CSM (Compatibility Support Module): Disable
- OS type: Windows 8.1/10
- CPU EIST : Disable