


Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „griven“ vom 2. April 2023, 01:03

Zum letzteren einfach mal unter NVRAM -> ADD -> 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14 den Key UIScale setzen:



UID	Key	Data Type	Value
1 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14	1 DefaultBackgroundColor	Data	00000000
2 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14	2 UIScale	Data	01
3 7C43811D-4B3A-488B-AB60-7E44999C9F82			

Bis zu FullHD sollte 01 gesetzt sein bei allem was höher als FullHD auflöst 02 😊

Was da zuklappen angeht musst Du ggf. noch mal beide EFI's vergleichen kann sein das hier eine SSDT rausgeflogen ist die für die Erkennung des zuklappend zuständig ist oder ggf. auch ein. Rename/Patch suchen musst Du in dem Fall nach Dingen die mit LID zu tun haben.