

**Erledigt**

## **Asus Z490-E / 10900K Hilfe für die Installation wird benötigt.**

**Beitrag von „WITON“ vom 3. April 2023, 22:45**

[kaneske](#) , Ich bin nicht gerade der Spezi bei Hackintosh. Ich habe voriges Jahr von Null angefangen und bin erstmal Stolz das ich einen Hacky hinbekommen habe. Deswegen meine dumme Frage,, Wie und wo und auf was soll ich den NVRAM prüfen. Ich habe Hackintools und Oc Tools.. Nach was soll ich da schauen ? Hilf mal einem alten Mann mit 70 Jahren. Was mich stutzig macht ist das dieses Bluetooth Problem manchmal genau so bei Windows 10 vorhanden ist. ich habe eine zusätzliche NVME im PCIE Adapter eingebaut. Manchmal denke ich das es daran liegt. Vorher ohne diese Karte hatte alles funktioniert. ich habe die Karte schon auf einen anderen Slot gesteckt, aber dauerhaften Erfolg habe ich nicht,