

Probleme mit Acer Aspire v3 771G (Intel HD 4000 Intel i5 3230M)

Beitrag von „DasIstCookie“ vom 14. April 2023, 00:52

Danke schonmal für die EFI, die werde ich gleich direkt einmal austesten währenddessen habe ich meine eigene EFI erstellt die Funktioniert wo es aber genau das selbe ist. Vorerst verdächtige ich die SSD da das keine sehr gute ist. Aber wie schon gesagt ich werde die EFI mal austesten

Okay, Touchpad funktioniert nicht ist ein Problem was ich kenne dafür hab ich funktionierende Kext files ich teste aber mal die EFI mit einer maus und tastatur an nem externen Monitor berichte dir dann davon danke im vorraus

Okay, ich bin mir relativ sicher dass es an der SSD liegt, lösche mal ein Paar sachen auf meinem Main PC und downgrade die SSD auf eine 3. die leider nicht macOS kompatibel ist. danach werd ich auf ner Samsung SSD macOS installieren dann habe ich vielleicht neue Infos

Okay, es lag an der SSD ich habe eine Samsung genommen und macOS läuft wie auf nem richtigen Mac.