

Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „JOSH1X“ vom 23. April 2023, 16:59

[Zitat von canyonwalker](#)

In welchem Format ist der Stick?

Steht die EFI an der richtigen Stelle?

Wird der Stick zur Bootauswahl angezeigt?

Meine Glaskugel hat gerade Urlaub, es braucht schon ein paar mehr Informationen.

Der stick ist in fat32 formatiert und wird auch erkannt es geht eher darum dass der laptop entweder neustartet oder kein bild anzeigt