

# Probleme mit USBinjectAll Kext

Beitrag von „MacGrummel“ vom 23. Mai 2023, 20:00

Moin, moin, willkommen im Forum!



Da Du den Fehler schon erkannt hast: schalte den Kext erstmal aus. Aber die vielen ausgeschalteten Ports deuten doch eher darauf hin, dass Du eine fest vorgegebene Konfiguration benutzt, die nicht wirklich passt. Da Du weder zu Deiner Hardware noch zur Software Angaben gemacht hast, muss ich dazu meine Glaskugel befragen..

Also: bitte trage Hardware und Booter in Deine Signatur ein, sonst kommen wir nicht weiter!