

# Dell Optiplex 5070 - Gui Probleme bei third party apps

Beitrag von „hackmac004“ vom 28. Mai 2023, 12:23

Ja, den muss man immer patchen, ausser vielleicht in ganz ganz seltenen Fällen. Wenn alles richtig ist, dann läuft alles ohne Fragmente etc. Wenn du den allocated Speicher im Bios auf 64MB einstellen kannst, dann lösche mal die die fbmem und die stolenmem zeilen raus. Die braucht man nur wenn das nicht möglich ist und könnte unter Umständen störend sein, wenn es korrekt im Bios eingestellt werden kann.

edit: Du kannst hier diesen Weg gehen.

<https://dortania.github.io/Ope...hing/#intel-igpu-patching>

oder diesen per hackintool

[\[Anleitung\] iGPU - Framebuffer patching & Blackscreen Problem beheben für Clover und OpenCore](#)