

Kernel Panic nach Update von Monterey auf Ventura - ASUS Z390-A, i5-9600k

Beitrag von „kaneske“ vom 17. Juli 2023, 09:23

[Zitat von parazit](#)

[KungfuMarek](#)

danke für den Tipp, werde ich probieren. Muss mich nur reinlesen, wie ich es mache.

Ich habe es jetzt mit der EFI aus dem [Beitrag](#) probiert und kann bis zur Passwordeingabe booten. Nach der Passwordeingabe bekomme ich einen schwarzen Bildschirm und es passiert nichts mehr.

Dein BIOS ist richtig eingestellt? Wie [Bob-Schmu](#) schrieb iGPU und VT-D wären wichtig.