

Intel 4770 kein Audio über HDMI, kein DRM. Fujitsu D3221

Beitrag von „griven“ vom 28. August 2023, 07:12

Wäre möglich das Dein Board die IRQ Patches braucht (bei Haswell und drunter ziemlich oft der Fall). Lass mal, vorzugsweise unter Windows, SSDTTime laufen und bau dessen Ergebnis in die Config.plist mit ein.