

# Neues Notebook , aber wohl ein opencore Problem

Beitrag von „grecedrummer“ vom 5. September 2023, 13:15

Je nach Laptop Hersteller und eingesetztem BIOS Software, kann es wenn man bei OC BootScreen NVRam reset macht und neustartet alle EFI Einträge zumindest die vom OC löschen und je nach Start-Boot Optionen im BIOS startet es die ihm eingetragenen UEFI Partition, bei mir ist es Microsoft Windows, was mich störte...

So zumindest auf meinem HP G240 G8. Hier ist es umständlich den UEFI Eintrag rein zu bekommen da es auch unter Boot-Option mit der F9 Taste nicht aufgeführt wurde. Da musste ich ins Bios rein, Boot Options, runter zur aufgelisteten SSDs ohne UEFI Eintrag, von dort booten, dann erst schrieb OC den UEFI Boot Eintrag, wenn man unter berücksichtigt dass er auch den Parameter unter: MISC - LauncherOption - **Short**

nur so bekomme ich den UEFI Eintrag für OC.

Wollte mal als Lösungsansatz erwähnt haben 😊

Gruß und viel Erfolg 🐛