

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 24. September 2023, 20:34

[Zitat von Arkturus](#)

einen Workarround hat hierzu [TECHNIKVERBOT](#) auf [Github](#) veröffentlicht. Vielleicht könnte das hier mit einfließen. Wichtig wäre m.E. noch die Voraussetzungen für ein Gelingen.

Bei mir gab wegen fehlenden Bootarg -lilubetaall und amfi=0x80

Anfängerprobleme. [MacGrummel](#)

Nunmehr funktioniert jedenfalls die DW 1550 auf dem T430 unter 14.0 Beta 7 (developer). Leider noch ohne AirDrop.

leider funktioniert der Workarround von [TECHNIKVERBOT](#) unter dem RC2 Build 23A344 von Sonoma nicht mehr. Der Patch läuft ohne Fehlermeldungen durch, zeigt aber keine Wirkung im Bezug auf die DW1550 im T430. Die Hardware funktioniert in der Parallel Installation von Ventura bestens.

EDIT: [config.plist](#)