

Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „d0m.“ vom 25. September 2023, 11:57

Hallo,

möchte den Thread gerne aufgreifen.

Ich hänge leider auch gerade beim aufsetzen meins Elitebook (gleiche Konfiguration wie der Threadersteller).

Die Installation hat mit der EFI von [griven](#) wunderbar geklappt. Was jetzt noch offen ist ist Wifi und ein Problem mit dem sleepmode.

Wifi ist klar da ich die originale Karte des Elitebooks verwende -> Intel 8265NGW. Dementsprechend wollte ich das notwendige Kext ([AirportItlwm](#) oder [Itlwm](#)) noch nachinstallieren.

Hier lande ich nun leider in einem Bootloop.

Vorgehen war, Kext in die EFI und anschließend die config.plist updaten. Das habe ich mit ProperTree gemacht (Clean Snapshot).

Kann mir hier jemand weiterhelfen? Was mache ich da falsch bzw. hab ich vergessen?

Meine EFI habe ich mal dazu gepackt.

Vielen Dank.