

Kein Bild mit der igpu beim Asus Rog strix 490g-gaming ,cpu intel i5-10400

Beitrag von „Arkturus“ vom 26. November 2023, 20:31

NVRAM Reset wird im Bootmenü von OC oder auch CL angestoßen.

Ich nehme an, das Windows oder Linux einwandfrei funktionieren.

Versuche Recovery oder Bootstick zu booten und macOS einfach noch mal über die Installation drüber bügeln.