

# Kein MacOS Start nach neuer Daten-SSD (nicht: Boot-SSD)

Post by "Norderstedter" of Nov 28th 2023, 11:40 pm

Ja, neben dem Hackintosh als echten Mac.

[griven](#): Bios geändert. Vom Bootstick (der jetzt kommt) gebootet, aber wieder im MacOS-Bootvorgang eine Fehlermeldung. Wieder Radeon-Sensor, obwohl diese Kext im Bootstick umbenannt ist (von .kext auf kexx).