

Mac Pro (early 2009), 5.1 Radeon RX580 (Mojave) ohne Bootmenü auf Monterey Patchen, geht das?

Post by "hesi" of Nov 29th 2023, 11:51 pm

Wie kann ich das überprüfen? Ich konnte jetzt jeweils ein USB stick für Monterey und für BigSur erstellen ohne Warnmeldung. Bei Sonoma und Veentura gibt er eine Warnmeldung:

Potential Issues

Your model (MacPro5,1) may not be fully supported by this installer. You may encounter the following issues:

Lack of internal Keyboard/Mouse in macOS installer.

For more information, see associated page. Otherwise, we recommend using macOS Monterey

Die Warnmeldung verstehe ich nicht genau, aber Monterey geht ohne Warnmeldung.

Ist eh die Frage was auf der Käsereibe noch einigermaßen flüssig läuft vielleicht hat da jemand Erfahrungswerte: Mac Pro 2x 3,46 GHz 6-Core Intel Xeon 48 GB Speicher SSD1Tb

Ich hatte damals (5 Jahre her) die Prozessoren ausgetauscht und von 4.1 auf 5.1 gepacht.