

USB 3-Port erkennt kein USB 2-Gerät

Beitrag von „So_ein_HackMac“ vom 23. Dezember 2023, 14:58

So, jetzt bin ich etwas schlauer: es sind ALLES USB3-Ports.

Unterschied: Die beiden, bei denen USB2 funktioniert, sind im Gehäuse und via Kabel mit dem Board verbunden. Die anderen sind onboard.

Habe jetzt mal in der Kext die Einträge der Ports ohne Zuweisung einfach weggelöscht => keine Änderung bei der Erkennung, aber das Laden vom iPhone klappt jetzt auch nicht mehr...