

I9 X299 Hackintosh macOS 14

Beitrag von „Nio82“ vom 28. Dezember 2023, 15:33

[bluebyte](#)

[Schwarzkopf](#)

Ich geh mal von aus, es geht hier um den Skylake PC aus deiner Signatur. Die EFI von Oben war ja auch für Skylake.

Hier der Link zum Skylake Guide bei Dortania:
<https://dortania.github.io/Ope...config.plist/skylake.html>

Und hier nimm zum modifizieren der Config am besten OCAuxiliaryTools. Die App gibts für macOS, Linux & Windows: <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools/releases>

Hier noch ein kurzes Video wie du OCAuxiliaryTools mit der neuesten OC Version synchronisierst:

<https://www.youtube.com/watch?v=S6mE44a-Z-8&t=27s>

Skylake wird jetzt unter Sonoma nicht mehr unterstützt. Damit du es trotzdem nutzen kannst musst du entweder ein CoffeeLake SMBIOS nutzen. Oder den Board ID Check Disabler Patch in OC integrieren.

Du kannst dir den Patch aus dieser Datei raus kopieren: [BoardID_Check_disable.plist](#)

Zusätzlich zu dem Patch brauchst du dann auch noch die RestrictEvents.kext

Um die Broadcom WiFi Karten wieder zum laufen zu bringen hat unser MacGrummel hier im Forum eine ausführliche Anleitung geschrieben: [Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma](#)

Und deine GTX1050 wirst du wohl deaktivieren & die iGPU nutzen müssen. Oder du kannst auch versuchen die GTX mit dem OpenCore Legacy Patcher zum laufen zu bringen. Den musst du ja für die WiFi Karte eh nutzen.

Hier auch schon mal der Link zum OCLP: <https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/releases>

So das sollte dir erstmal einiges weiter helfen.