

macOS Installation auf einem FUJITSU ESPRIMO D958 E94+

Beitrag von „Palmson“ vom 29. Dezember 2023, 12:44

Ich hab die Dokumentationen zu ähnlichen System schon mehrmals durchgearbeitet etc.

Ich bin immer noch beim gleichen Fehler, ich bezweifel jetzt aber auch das es was mit USB oder irgentwelchen Festplatten zu tun hat.

Es muss irgentetwas anders sein unterscheidliche EFI Ansätze ob Clover oder OpenCore, es ist sogut wie immer der gleiche Fehler und den hab ich seit Tag 1 und versuche nur durch Tipps und Testen den weg zu bekommen.