


Intel UHD 620 Schwarzer Bildschirm

Post by "splin" of Dec 29th 2023, 5:43 pm

Hallo alle zusammen,

Ich habe ein Problem. Habe erfolgreich OS-Monterey auf mein HP-Laptop (17 by-2335ng) nach Dortania-Guide installiert. Es funktioniert alles soweit ganz gut bis auf den internen Bildschirm. Habe verschiedene Anleitungen und Foren durchgelesen, finde aber einfach keine Lösung.

Wenn ich device-id aus dem Config-Datei rausnehme, funktioniert der interne Bildschirm, aber ohne Grafikbeschleunigung und im IoReg wird keine Framebuffer angezeigt.



Wenn ich eine device-id einfüge bleibt der Bildschirm dunkel (der leuchtet nur ganz leicht), aber wenn ich ein externer Monitor anschließe, dann funktioniert es mit Grafikbeschleunigung, aber leider kein Bild auf dem internen Bildschirm.



Habe schon alle Framebuffer-Werte durchprobiert aber ohne Erfolg. Ich hoffe Ihr könnt mir paar Tips geben, vielleicht hab ich was übersehen. Danke im Voraus

Gru Splin