

I9 X299 Hackintosh macOS 14

Beitrag von „al6042“ vom 31. Dezember 2023, 21:04

Erinnerst du dich daran, was ich vorhin schrieb?

Lies dir dein Mainboard-Handbuch nochmal durch...

Dort stehen wunderbare Infos für dich drinnen, z.B.:



Wenn du also im Hackintool nur den ASMedia-Controller angezeigt bekommst, gehe ich stark davon aus, dass der X299-Chipset-Controller im BIOS deaktiviert oder über eine SSDT, bzw. die DeviceProperties (config.plist) asugeblendet wurde.