

Intel UHD 620 Schwarzer Bildschirm

Beitrag von „Arkturus“ vom 2. Januar 2024, 13:24

ich meine das Comet Lake eine UHD630 verbaut hat.

Probiere mal die angepasste EFI und wenn es nicht klappen sollte, dann schau mal [hier](#) in der Framebuffer Patching Guide vorbei

EDIT: evtl. diese config.plist (umbennen)