

# **Spielen auf dem Hackintosh. Probleme, was läuft**

**Beitrag von „Nordel“ vom 12. Januar 2024, 19:51**

Wenn die Temperaturen unter Win so gravierend anders sind, liegt es doch nicht an der Hardware. Die 6600 wird bei Dortania als nativ unterstützt aufgeführt.

Ich spekuliere jetzt mal wild in den Raum, dein Powermanagement ist nicht eingestellt.