## Freezes und Bootschleifen bei Neustart/Shutdown mit Thunderbolt SSDT

## Beitrag von "ende4711" vom 20. Januar 2024, 16:40

Mein Tipp die "TBOLT SSDT" weglassen und ein Sonoma Update machen.

Sonoma zieht sich dann selbst die Treiber, die es braucht.

Das wird Dir nicht Hotplugin bringen, aber zumindest wird Sonoma nicht mehr abstürzen.

TB4 ist noch recht jung und mit Sonoma evtl. noch nicht genug ausgereift sein, meine Vermutung...

Die Gerätschaften, die ich nutze, sind die Thunderbolt Dockingstations von Dell WD19 (TB3) und WD22TB4 an dem Dell Precision Laptop 7740 und 5560.

Die Docks sind immer am TB im Boot up. Aktuell ist die WD22TB4 im Einsatz, weil damit beide Laptops angebunden werden könnte. Das letzte Problem war noch der Realtektreiber der die Netzwerkverbindung herstellte. Hotplugin geht an beiden, wenn Sie richtig in der Bootphase eingebunden wurden. Abziehen von den TB Geräten & wieder anschließen geht nicht in MacOS, aber in Windows / Ubuntu wie es sein soll.