Freezes und Bootschleifen bei Neustart/Shutdown mit Thunderbolt SSDT

Beitrag von "SchmockLord" vom 21. Januar 2024, 15:50

<u>KungfuMarek</u> Danke. Hat aber auch nichts gebracht. Ich hab aber nen guten Thread gefunden. Wo CaseySJ selber versucht hat TB4 Hotplug auf einem AMD X670E zum Laufen zu bringen. Er schreibt da, dass Hotplug nicht richtig funktioniert und er deswegen auch die TB SSDT deaktiviert hat. Ich hab ihn mal angeschrieben, ob er es jemals gelöst hat, weil das ganz am Anfang vom Thread schon kommt.

https://forum.amd-osx.com/thre...0e-boards.4160/post-27552