

Videoclips teilweise voller Bildstörungen

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 15. Februar 2024, 13:39

Sorry für die späte Antwort. EFI sieht erstmal gut aus, aber ich würde dennoch folgendes ändern/ausprobieren.

1. Unter den Device Properties würde ich den PCI-Pfad deiner GraKa anlegen und mit Infos füttern. ---> Bekommst du mit dem Hackintool heraus.
2. SMBIOS mal MacPro7,1 ausprobieren.