

Hilfe bei den Komponenten

Beitrag von „Emu“ vom 7. März 2024, 16:51

Es scheint wohl doch das Board einen Treffer zu haben. Neuer ram gleiches Problem. Diesmal habe ich das Board ausgebaut. BIOS wahlweise 27 er und 29 probiert. Auch die CPU noch mal raus und wieder rein. Beim f29 bios leuchtet nur kurz die CPU led auf und dann ist Ruhe, noch nicht mal ein leuchten der LEDs. F27 reproduziert oben geschildertes Problem. Auch sieht einer der Pins vom CPU-Sockel leicht anders aus, als der Rest, nicht wirklich verbogen, halt nur etwas anders. Die Aufkleber auf der Verpackung waren überklebt. Da hatte wahrscheinlich schon mal jemand mit dem Brett Probleme. Ich schicke es zurück