

Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Post by "ductator" of Apr 8th 2024, 8:40 pm

Geflasht ist die Karte? Pins an der Karte entsprechend überbrückt?