

Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Post by "atl" of Apr 9th 2024, 7:28 am

Hast du die internen Strom- und USB-Kabel angeschlossen?

Hast du die Karte mit dem mitgelieferten Kabel an den Thunderbolt-Header des Mainboards angeschlossen?

Was für eine Thunderbolt-Festplatte hast du (Thunderbolt 3 => USB-C-Stecker)?