

Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Post by "gene-x" of Apr 20th 2024, 4:29 pm

So ähnliches hatte ich auch damals 😊 inkl. dem modifiziertem Juno 6 mit Midi original TB-303 eine Quasimidi 309 Vollausbau mit der ich auch Live oder während eines DJ Set sowie am Ende (MBP Late 2008 und KDJ-500) so einiges angestellt habe... manchmal bis 8:00 Uhr Morgens Solo nonstop da brauchst echt ein gutes Gedächtnis weil so einiges nicht speicherbar war....aber die Kiste hatte einen brachialen Sound...dagegen klangen die späteren Neuauflagen der TB-303 von Roland wie aus der Waschmaschine oder hinter einem Vorhang...

<https://youtu.be/gNgk6z4cRYQ>

Den Juno Chip / Mod musste ich für einige umsetzen 😊

Jetzt gibt es da anscheinend so einige aber damals ging nur Hardcore Löten... ich glaube auch da musste noch ne Firmware aufgespielt werden aber keine Ahnung wie das war, ich so viel gebaut da verliert man den Überblick...

P.S.: bei der Asrock Thunderbolt 4 AIC sind ja zumindest die DP Patchkabel etc. dabei also sollte alles laufen nach ROM Edit.....

Some real examples of **Fixed 9-Byte Values**:

- 01 **58** 00 01 00 **10** 00 01 00 **Mac Pro 7,1**
- 01 **58** 00 01 00 **0d** 00 01 00 **iMac 19,1**
- 01 **58** 00 01 00 **0d** 00 01 00 **MacBook Pro 15,2**
- 01 **5e** 00 01 00 **0C** 00 01 00 **iMac 18,3**

- **Yellow** = **Fixed/Pre-Defined 9 bytes for each Mac Model**