

Nach Neuinstallation nicht ganz rund laufendes System

Post by “@Laire” of May 18th 2024, 10:13 am

Guten Morgen!

Habe vor 2 Wochen eine Entscheidung getroffen und meinen Hackintosh neu aus älteren Teilen zusammen gestellt (Mein vorhergehendes 2 Grafikarten System lief ebenfalls nicht ganz so rund und wurde auch wegen dem höheren Stromverbrauch neu überdacht) Ich habe meinen Gaming PC unter Windows only gestellt, seit dem geht gaming super) und meinem OSX habe ich ebenfalls einen eigenen Rechner gegönnt!

System 1 - OSX

System 2 - Windows

Nun habe ich aber folgendes Problem am Hackintosh System 1:

- 1) Beim starten bleibt er ziemlich lange stehen bei AHCI Controller
- 2) Wenn der Bootvorgang dann weiter geht ist beim umschalten zum Grafik modus ebenfalls wieder eine Pause
- 3) im Betrieb gibt es immer wiederkehrende unregelmäßige Ruckler oder Pausen von bis zu einer Minute und länger.

Nachdem ich jetzt schon länger herumdoktere hoffe ich einer oder mehrere von Euch können mir da bitte weiterhelfen!!

LG

Andreas