

USB Ports funktionieren nicht auf Intel Series 5 Ibex Peak Laptop

Post by "griven" of Jan 12th 2025, 11:36 pm

Naja je nach Bios sind die durchaus auch mal anders benannt anstelle von EHC1 und EHC2 könnten die auch USB1 und USB2 heißen oder eben auch ganz anders. Um da genaueres sagen zu können müsste man in den ACPI Tabellen Satz von der Kiste gucken. Du kannst die Tabellen mit OC (HWINFO) extrahieren und hochladen wenn Du magst dann kann man sich mal ein Bild davon machen...