

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „schrup21“ vom 3. Juni 2025, 20:24

Die 94360NG braucht doch gar kein BluetoolFixup?

Ist aber das einzige, was mir auffällt...

Hatte bei mir eine verbaut, die war absolut unproblematisch. Keine -Fixup, keine PatchRAM - hab die nur wegen dem "Bug" mit der Begrenzung auf 1 Stream getauscht.

IOSkyWalk scheint nicht die Sequoia Version zu sein, die Binary unterscheidet sich von der vom Repository:

Spoiler anzeigen

<https://github.com/dortania/Op.../main/payloads/Kexts/Wifi>