

# Problem beim Erstellen einer Firmware und SSDT für Thunderbolt 3 AIC

Beitrag von „Mogli79“ vom 8. Juni 2025, 12:56

Ok [schrup21](#), ich werde es mal ausprobieren. Meine SSDT hatte ich auch dort geladen, die SSDT für die Asus Thunderbolt EX 3 und nur die Pfade angepasst. Das flashen mit einer Custom Firmware wäre nicht das Problem aber die Firmware ansich. Für meine Asrock Thunderbolt 3 AIC habe ich keine Custom Firmware gefunden. Ich hatte vor einiger Zeit mal die von der Gigabyte GC Alpine- Ridge geflasht, was nicht funktioniert hatte. Damals hatte ich aber noch eine andere SSDT, vielleicht versuche ich das auch nochmal mit der jetzigen. Kennt sich sonst jemand mit dem Erstellen einer Custom- Firmware aus? [KungfuMarek](#), vielleicht kannst du ja noch was dazu schreiben.