

WWDC 2025, macOS 26 & Hackintosh

Beitrag von „ductator“ vom 10. Juni 2025, 19:48

Der Blackscreen könnte tatsächlich nicht mit inkompatiblen GPUs zu tun haben, sondern eher was mit einem Bug im Setup Assistenten in Verbindung mit Intel Macs.

Es ist zumindest ein einsprechender Bug in den [Release Notes](#) hinterlegt mit entsprechendem Workaround - einfach klicken, wenn der Bildschirm schwarz wird.

Kann ich leider mangels Bug nicht testen, hier ist es auf einer UHD630 in Verbindung mit dem OC fix_indr_sym Branch sauber am Laufen.