

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „schrup21“ vom 24. Juni 2025, 19:21

[Zitat von ulli](#)

Meine BCM943602CS läuft trotz der Schritt-für-Schritt-Anleitung aus dem 1. Post hier nicht unter Sequoia

Hab eine Dell DW1830 - ebenfalls BCM43602 Chipsatz. Wifi läuft da OOB, brauch allerdings AirportBrcmFixup damit ich die Länderkennung wenigstens auf #a setzen kann (sonst US - mit DE will die nicht richtig laufen).

Da müssen zwingend alle 3 Antennen verbunden sein - ist auch hier schon mal ausgesagt worden:

[Kleine Baustelle am Dell-Hackbook mit DW1830](#)

Dürfte bei einer BCM943602CS nicht anders sein.

BT läuft bei der DELL leider nur mit BrcmPatchRam / BluetoolFixup aber bei der BCM943602CS müsste das OOB laufen - USB Port auf "internal" mappen ist natürlich wichtig.

Du könntest mal versuchen, die Root Patche mit amfi=0x80 in den bootargs statt dem AMFIPass.kext zu installieren - ich glaube [griven](#) meinte mal, es kann vorkommen dass AMFIPass.kext erst nicht so richtig greift. Wenn die Patche installiert sind und WLAN hoffentlich funktioniert, kann du den KEXT wieder aktivieren und das bootarg raus nehmen.