

Hackintosh ASUS VivoBook 17

Beitrag von „kevios12“ vom 8. Juli 2025, 19:58

Moin, leider habe ich das Problem, dass sobald ich im OS auf dem Desktop bin nach einer weile dass immer ein Random reboot gibt. Egal welche MacOS ver, ob tahoe, Ventura, Sequoia. Startet immer nach einer Weile neu.

Installation läuft komplett ohne Probleme.

Meine Specs:

CPU: AMD Ryzen 5 3500U

APU: Vega8

8 GB DDR4 RAM

512 GB Intel Nvme

Ich hänge Mal meine EFI an. Vielleicht findet jemand ja das Problem. AMD Patches sind drinnen. Ignoriert den Dateinamen, liegt auch nicht an AppleALC wie ich erst vermutete.

Wenn ihr mehr Infos braucht meldet euch. 😊

Vielen Dank!