

Gigabyte Z790 A Elite AX ICE Startet automatisch neu

Beitrag von „kaneske“ vom 29. Juli 2025, 07:29

[M.J96](#) die PINs des CPU Sockels sind aber alle wie sie sein sollen und nicht verbogen?

Dein RAM ist eines mit denen ich persönlich jedenfalls auf keiner Plattform bisher Stress hatte, wenn er nur eine Bank erkennt, was du testen musst (wie [karacho](#) schrieb aber mal alles quer checken mit einem Riegel alle Slots, ob die jeweils auch funktionieren) ist das Problem durch die CPU verursacht - worst Case...

Nur als weiteren Vorschlag.