

Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia und Tahoe

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. August 2025, 10:17

Die Intel wird nicht angezeigt in der PCI-Liste. Zumindest sehe ich da keine. Eventuell deaktiviert im BIOS?