

Eignung von Intel Arrow Lake CPUs mit z890 Boards für Hackintosh

Beitrag von „JustFun“ vom 16. August 2025, 20:56

[Michael1965](#)

Screenshot mit der Maus deutet darauf, dass es keine Eingabegeräte erkannt wurde und es ist tatsächlich liegt an USBMap aber was du versuchen kannst alle kext oder ssdt bezüglich USBMap zu deaktivieren und nur XhciPortlimit unter kernel -> quirks zu aktivieren