

OC - macOS-Stick bootet nicht (Intel Core i9, ASUS B460-A - AMI UEFI BIOS v2.20.1276)

Beitrag von „crashT“ vom 18. August 2025, 17:39

[apfel-baum](#) ... erst mal vielen Dank für deine Unterstützung! Hast du noch mal ein paar Minuten für mich?

So, ... nun habe ich ein grundsätzlich laufendes System vor mir das auf den ersten Blick (fast) keine Zicken macht.

Gleich mal eine Frage, da ich ja mit anderen Tools so auf die Fr..... gefallen bin, bzw. nicht aufgepasst habe.

Ist Hackintool in Ordnung?

- USB muss ich wohl noch manuell mappen
- W-Lan bekomme ich nicht zum laufen (Fenvi T919 PCIe-Karte), Bluetooth funktioniert
- ich möchte mit Docker arbeiten - mein BIOS braucht wohl noch was?! (FAIL: Hypervisor framework fails, required compatibility check: Hypervisor check failed)