

# Probleme mit meinem Gigabyte Z590 Aorus Pro AX

Beitrag von „Nio82“ vom 19. August 2025, 22:03

[shane52](#)

Nah das was du beschreibst hört sich viel mehr nach Problemen mit deiner Hardware/dem MoBo an als mit dem Betriebssystem.

Zum RAM Thema, sind die beiden Riegel identisch? Also Marke Taktung Timings? Kannst du im BIOS für den RAM ein XMP Profil auswählen?

Auf dem Mobo sind ja meist 4 Ram Steckplätze, je 2 in der selben Farbe. Meist 2x Blau & 2x Schwarz. Hast du beide Riegel in die gleichfarbigen Sockel gesteckt?

Wie ist es eigentlich zum Defekt der SSD gekommen? Und wie lange hast du die RAM Riegel jetzt verbaut, auch schon vor dem SSD Defekt?

Ich hab die Vermutung das dein MoBo einen Schaden hat. 🤔

P.S. Ich hab das Thema mal umbenannt & ins passende Unterforum verschoben.