

In Arbeit

macOS Installation auf ASUS B550 CREATOR mit Ryzen 7 3700X & RX 5700XT

Beitrag von „griven“ vom 24. August 2025, 12:48

Wegen der Verbotsschilder Klamotte da wäre es evtl. auch ne Idee den CustomSMBIOSGuid Patch zu setzen und unter Platforminfo den UpdateSMBIOSMode auf Custom zu stellen? Das Verbotsschild lässt ja in der Regel auf irgendeine Mäkeleien mit dem SMBIOS schließen und ggf. ist das bei dem Board ja so das sich das SMBIOS nicht ersetzen lässt (wie bei einigen HP`s und Dell`s) ?!