

# Gebrauchter MacPro auf ebay / Mac mi M4 / Mac mini M4 Pro

**Beitrag von „Arkturus“ vom 10. September 2025, 11:30**

[bluebyte](#) ich schrieb doch bereits in einer PN das ich an tunderbolt 3 dran bin und dieses auch unter PCI erscheint. Natürlich nur weil ich TB im Bios aktiviert habe.

Auch wenns hier OT wird, unter NVMe muss ich mal nachschauen. Läuft das bei Dir OOB? Hast Du da ein TB-Device? Sonst ist das normales USB-C.

Was siehst Du im systembericht unter PCI?

AJA hatte unter MacOS bei der ausgewählten extern Disk nicht gemeckert und den Test ausgeführt. Vielleicht hätte ich misstrauisch werden sollen, aber das hat sich ja geklärt.