

Audio Aussetzer wenn ich kopiere - USB DAW - OPENCORE

Beitrag von „benbumben“ vom 24. Oktober 2025, 19:04

[Zitat von griven](#)

Naja ich denke das liegt ein wenig in der Natur der Sache...

Wenn Du über den USB Bus parallel zu den Daten für das Audio Interface auch Daten auf die SSD schiebst dann teilt sich das Interface die verfügbare Bandbreite (in der Regel 5Gbit/S oder 640MB/S) mit der SSD und dabei kommt es dann relativ schnell zu Engpässen was sich bei dem Audio Interface eben durch Aussetzer bemerkbar macht.

Also dann müsste ja jeder hier dieses Problem haben. Ich hatte es mit meinem Letzten Hackintosh nicht.