

Audio Aussetzer wenn ich kopiere - USB DAW - OPENCORE

Beitrag von „ST3R30“ vom 25. Oktober 2025, 13:19

Habe auch ein Focusrite Interface und solche Probleme habe ich nie. Ich würde das USB Interface an einen anderen physischen port hängen als die externe SSD - wir sprechen doch von einer externen SSD angeschlossen via USB oder? Manche Mainboards verwenden nämlich interne USB hubs, die sich im Grunde eine Verbindung teilen. Das ist gerne der Fall, wenn man am IO/Shield so einen block von 4 USB 3.0 ports hat. Daher am besten einen einzelnenport für das Focusrite Interface benutzen. Je nachdem, wie viele Kanäle es hat, reicht sogar USB 2.0.

Ansonsten vielleicht UEFI > Audio > ResetTrafficClass ausprobieren und checken, ob das Problem unter Windows auch auftritt. Falls nicht, scheint es ein Config Problem zu sein.