

Audio Aussetzer wenn ich kopiere - USB DAW - OPENCORE

Beitrag von „guckux“ vom 6. November 2025, 19:06

Der von benbumben genutzte Protz ist gemäß Info ein i9 13900KF - welcher 20 PCIe lanes unterstützt.

Ich selbst nutze hier zu Hause 2 Skylake (Gen 6) und einen i5-Gen4...

Gen6 unterstützt 16 PCIe lanes - ein PCIe16 und ein PCIe8 Slot sind auf dem Motherboard. An meinem Server (i5-Gen6) bin ich über dieses Problem gestolpert - obwohl er keine Grafikkarte beherbergt... seitdem weiß ich um die Komplexität und traure umso mehr meinem beruflich betreuten Server hinterher, welcher 24 PCIe16 managen kann und jetzt in Rente geht.