

Fuijtsu Espresso C720 Bios Bug ,bitte um Hilfe

Beitrag von „have“ vom 1. Dezember 2025, 13:13

Hallo,

bin neu hier und möchte hier erst mal alle begrüßen.

mein problem.

bei einer neuinstallation vom system habe ich keine möglichkeit mehr ins bios zu gelangen.auch nicht in den bootmanager.

F2 und F12 reagieren nicht mehr und das system bootet nicht,da ich die bootreihenfolge nicht mehr ändern kann.

wer kann bitte helfen?