



Modern Wifi Patch Tahoe

Beitrag von „Arkturus“ vom 4. Dezember 2025, 17:10

[Zitat von bumbuy](#)

Moin, update ist sauber durchgelaufen, keine Probleme. KDK und AppleHDA sind installiert. Habe jetzt versucht den WLAN-Patch mit OLCP-Nightly 3.0.0 zu installieren aber es will nicht. Post-Install Root-Menü will unbedingt Graphics: Intel Haswell installieren sowie Miscellaneous: Modern Audio. Ich will aber nur Networking: Modern Wireless. In den Settings finde ich nichts zum abwählen, da ist fast alles eh ausgegraut. Installiert ist die BCM94360CD. Liegst am SMBios 7.1? Hat jemand einen Idee? Wenn ich den Patch anstosse gibts sofort einen Error:



Ich würde darauf tippen, das es ein Problem mit KDK gibt. Das muss vor dem Update von macOS bereits geladen sein, falls danach kein Internetzugang besteht.