

Intel 10GB Netzwerkkarten für macOS modifizieren

Beitrag von „Mieze“ vom 6. März 2026, 23:59

[TobseBo](#) Leider hast Du meinen Post oben zwar gelesen, aber Dir nicht zu Herzen genommen. Wieder ein Post mit "geht nicht", ohne dass irgendwie mal erwähnt würde, was Du gemacht hast und welche Messwerte Deine Tests ergeben haben. Wie soll man da eine Idee haben woran es möglicherweise liegen könnte? Grundsätzlich sollte ein MacPro 5.1 in der Lage sein annähernd die volle Geschwindigkeit zu erreichen, aber wenn das Timing nicht passt, dann kann die Performance völlig in den Keller gehen. Leider bin ich kein Hellseher und habe daher keine Ahnung wo man ansetzen könnte. 🤔