

Upgrade / Update von Ventura

Beitrag von „EndreF“ vom 15. März 2026, 23:03

Von Amazon gekauft, " Gigabit Network Card BCM94360CS2 802.11 ac Wifi adapter PCI-E" und laut Hackintool ist Broadcom BCM4360 802.11ac Dual Band usw..

Mit boot arg. amfi=0x80 habe ich geschafft zum laufen, habe ich auch gepatcht aber ich glaube bei mir fehlen wichtige kexte für WLAN.